



N° d'imprimé : Z 002264307

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

18/03/2022

## N° DU PROCÈS-VERBAL

22000078

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/03/2023

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S971Z050

(9) RAISON SOCIALE : CTPL ANTILLES GUYANNE

(3) COORDONNÉES : ZA PETIT PEROU  
EN FACE DE LA STATION ESSO  
97139 LES ABYMES

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 971Z7005

NOM ET PRÉNOM : KANDASSAMY WESLEY

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation

AM-951-VD (F) 27/12/2016 07/04/2005

Marque Genre Carrosserie

CPIL AKVAL VASP NON SPEC

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF9L0C2704A760038

(5) Catégorie internationale

N1

Type/CNIT

LOCO

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

52442

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : AM-048-VE

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent ou non-conforme

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

4.2.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Dysfonctionnement d'une source lumineuse (Droite)

4.4.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse (Gauche)

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale (Gauche Droite Avant Arrière)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Arrière Avant Gauche Droite)

## COMMENTAIRES

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :

Décélération ( $\geq 5 \text{ m/s}^2$ ) :  $6.15 \text{ m/s}^2$ 

Frein de secours : indépendance des circuits

AM-951-VD

T 17/03/2023

D'AGRÈMENT : S971Z050  
DE SÉRIE : VF9L0C2704A760038  
D'IMPRIMÉ : Z 002264307S971Z050  
A 17/03/2023  
AM-951-VD