



AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	14/11/2025	25005422			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
13/01/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S971S084					
(9) RAISON SOCIALE : BS CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES :					
Tel. : 0690171398 82 RUE CHARLES TONU 97150 ST MARTIN					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLÉUR					
N° D'AGRÈMENT : 971S1120 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation				
0029-COM (F)	02/10/2019	26/04/2018			
Marque	Désignation commerciale				
HYUNDAI	HD65				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
KMCGK17C6HC319056	N1	CTTE			
Type/CNIT	Énergie				
ABSENT	GO				
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation.					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
50212					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
		G	AVANT D	G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.0m/Km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	2%				6%
Forces verticales :	1382daN				1190daN
Frein de service :					
Forces de freinage :	548daN		588daN	348daN	449daN
Déséquilibre (<20%):	7%				23%
Forces de freinage (efficacité) :	548daN		588daN	348daN	449daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	75%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	33%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-2.2%		-2.3%		