

N° d'imprimé : S 637139958

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**
NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

23/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25005640

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/12/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S971S084

(9) RAISON SOCIALE : BS CONTROLE AUTO

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0690171398
82 RUE CHARLES TONDU
97150 ST MARTIN**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 971S1120

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation

0011-AAA (F) 26/03/2018 26/03/2018

Marque Désignation commerciale

Dacia Duster

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

UU1HSDJ9G58714236 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10DACVP001A247 GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

18969

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+1.0m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		6%		2%
Forces verticales :		840daN		540daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	297daN		296daN	207daN
Déséquilibre (<20%):		1%		5%
Forces de freinage (efficacité) :	297daN		296daN	207daN
Taux d'efficacité ($\geq 58\%$):	73%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$):	23%			
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-3% à -0,5%):	-2.2%		-2.8%	

