

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : S 638542928

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																				
Contre visite	23/01/2026	26005765																				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE																						
Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																					
<p>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</p> <p>22/02/2026</p> <p>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</p> <p>Contre visite</p> <p>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</p> <p>N° D'AGRÉMENT : S971S084</p> <p>(9) RAISON SOCIALE : BS CONTROLE AUTO</p> <p>(3) COORDONNÉES : Tel. : 0690171398 82 RUE CHARLES TONDU 97150 ST MARTIN</p> <p>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</p> <p>N° D'AGRÉMENT : 971S1120 SIGNATURE :</p>  <p>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</p> <p>(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation</p> <table border="1"> <tr> <td>0013-COM (F)</td> <td>07/10/2022</td> <td>22/06/2016</td> </tr> <tr> <td>Marque</td> <td colspan="2">Désignation commerciale</td> </tr> <tr> <td>Dacia</td> <td colspan="2">Duster</td> </tr> </table> <p>(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre</p> <table border="1"> <tr> <td>UU1HSDCJ655025893</td> <td>M1</td> <td>VP</td> </tr> <tr> <td>Type/CNIT</td> <td colspan="2">Énergie</td> </tr> <tr> <td>M10DACVP000M939</td> <td colspan="2">GO</td> </tr> </table> <p>Document(s) présenté(s)</p> <p>Certificat d'immatriculation.</p> <p>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</p> <p>47480</p> <p>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</p> <p>PROCÈS-VERBAL N° : 25005639 DATE : 23/12/2025</p> <p>N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S971S084</p>			0013-COM (F)	07/10/2022	22/06/2016	Marque	Désignation commerciale		Dacia	Duster		UU1HSDCJ655025893	M1	VP	Type/CNIT	Énergie		M10DACVP000M939	GO		<p>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.</p> <p><b>Défaillance(s) majeure(s)</b></p> <p>1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD. 6.2.5.a.2. SIEGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse 6.2.6.a.2. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales), AVD.</p> <p>Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel grave. Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site <a href="https://histovec.interieur.gouv.fr">https://histovec.interieur.gouv.fr</a> ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.</p>	
0013-COM (F)	07/10/2022	22/06/2016																				
Marque	Désignation commerciale																					
Dacia	Duster																					
UU1HSDCJ655025893	M1	VP																				
Type/CNIT	Énergie																					
M10DACVP000M939	GO																					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																						
	AVANT	ARRIERE																				
	G	D	G	D																		
<b>Frein de service :</b>																						
Forces de freinage :	237daN		219daN	193daN																		
Déséquilibre (<20%) :		8%		4%																		
Forces de freinage (efficacité) :	237daN		219daN	193daN																		
Taux d'efficacité (≥ 58%) :	63%			187daN																		

