

**AUTOSUR**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	02/02/2026	26005820			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Favorable	<b>Défaillance(s) mineure(s)</b> 8.2.12.d.1. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0601				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
01/02/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S971S084					
(9) RAISON SOCIALE : BS CONTROLE AUTO					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0690171398 82 RUE CHARLES TONDU 97150 ST MARTIN					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 971S1120 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation			
0106-COM (F)	12/04/2019	12/04/2019			
Marque	Désignation commerciale				
KIA	RIO				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
3KPA251ABKE206964	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
A251AB	ES				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
8644					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :  N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :				
<b>G</b> <b>AVANT</b> <b>D</b> <b>G</b> <b>ARRIÈRE</b> <b>D</b>					
<b>Ripage (-8 à + 8m/km):</b> +1.0m/Km					
<b>Dissymétrie suspension (≤30%):</b> 0%					
<b>Forces verticales :</b> 697daN					
<b>Frein de service :</b>					
Forces de freinage : 261daN      238daN      73daN      87daN					
Déséquilibre (<20%): 9%					
Forces de freinage (efficacité) : 280daN      292daN      70daN      79daN					
Taux d'efficacité (≥ 58%): 62%					
<b>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%</b>					
<b>Emissions à l'échappement :</b>					
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.02% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.02% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003					
<b>Feux de croisement (-3% à -0,5%)</b> -2.8%      -2.8%					