



N° d'imprimé : Z 007363228

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S971Z081

CTAS


(3) COORDONNÉES : 4 rue cotonnier - Hope Estate - Grand Case
97150 SAINT MARTIN

Tel : 05.90.29.89.94

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971Z1110

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
9778-AAC (F) 04/02/2020 04/02/2020Marque Désignation commerciale
BMW X3(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WBATR51080LF97525 M1 VPType/CNIT Énergie
G3XTR51 ESDocument(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

35 301

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE
	G		D

Ripage (- 8 à +8 m/km) : +7.3 m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) : 2 % 4 %

Forces verticales : 915 daN 965 daN

Frein de service	
Force de freinage :	333daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %
Force de freinage (efficacité) :	333daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	73 %
Frein de stationnement	Taux d'efficacité(>=18%) : 35%
Emissions à l'échappement	
CO ralenti (<=0,3%) : 0.2	CO ralenti accéléré (<=0,2%) : 0.1
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.027	
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) :	G : -0.8 % D : -1.3 %

9778-AAC

T : 21/03/2026

D'AGRÉMENT : S971Z081

DE SERIE : WBATR51080LF97525

I[°] D'IMPRIMÉ : Z 007363228